
MACOR® spanend bearbeitbare Glaskeramik



MACOR° spanend bearbeitbare Glaskeramik

Ein einzigartiges Material

MACOR ist ein vielseitiger Werkstoff. Er verbindet die Leistung einer technischen Keramik mit der Vielseitigkeit eines Hochleistungs-Polymers. MACOR-Glaskeramik ist ein hervorragendes technisches Material, das mit konventionellen Werkzeugen spanend bearbeitet werden kann.



- Die Einsatztemperatur beträgt im Dauerbetrieb 800°C und in der Spitze 1000°C.
- MACOR besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit und ist auch bei hohen Temperaturen ein guter Wärmeisolator.
- Es ist ebenfalls ein ausgezeichneter Elektroisolator und wird deshalb in der Elektronik-und Halbleiterindustrie eingesetzt.
- Macor ist porenfrei und gibt kein Gas ab, wenn es im Ofen richtig ausgeheizt ist. Dies macht MACOR zu einem idealen Werkstoff für Anwendungen im Ultrahochvakuum.
- Es besitzt eine hohe Festigkeit und Steifigkeit. Im Gegensatz zu Hochtemperaturkunststoffen kriecht und verformt sich MACOR nicht.
- Es ist strahlenbeständig und wird daher in der Nukleartechnik eingesetzt.
- Es kann dickschicht-oder dünnschichtmetallisiert, hartgelötet, mit Epoxidharz oder Fritten verbunden werden.
- Es ist weiß und kann auf Hochglanz poliert werden. MACOR wird in medizinischen und optischen Geräten eingesetzt.

MACOR bietet folgende Vorteile:

- Schnelle Verfügbarkeit der Komponenten: Macor-Bauteile können im eigenen Betrieb angefertigt oder bearbeitet über Ihren Corning-Händler bezogen werden.
- Präzision und Formgebung werden lediglich durch die verfügbaren Geräte und die Erfahrung des Bearbeiters begrenzt (Toleranzen +/-0,013mm; Oberflächengüte <0,5 µm sind ebenso möglich wie das Polieren auf 0,013 µm).
- Ausgezeichnete Flexibilität bei der Konstruktion

Konstruktionsänderungen lassen sich problemlos realisieren, wodurch die für Produkt-und Verfahrensentwicklung erforderliche Zeit reduziert wird.

Kostenvorteil

MACOR-Komponenten sind bereits bei kleinen Fertigungsmengen wirtschaftlich.



Ceramic Substrates and Components Ltd Lukely Works, Carisbrooke Road, Newport, Isle of Wight, United Kingdom. P030 1DH - Company Registration No.934853 Tol: +44 (0)1983 528697 Fax: +44 (0)1983 82252 Email: Info@ceramic-substrates.co.uk

Anwendungen

Die Herstellung einzigartiger Komponenten

Der große Vorteil bei dem Einsatz von spanend bearbeitbarer MACOR-Glaskeramik ist, daß die Komponenten schnell, genau und wirtschaftlich hergestellt werden können.

- Beim Einsatz von MACOR werden Formkosten, Schwindung beim Brennvorgang und der bei Präzisionsarbeiten übliche Einsatz von Diamantwerkzeugen vermieden.
- MACOR läßt sich für Produkte und als Komponente im Fertigungsvorgang einsetzen.
- MACOR kann für Einzelkomponenten ebenso wie für ganze Systeme eingesetzt werden.


MACOR ist ein äußerst nützliches Material, das man einfach auf Lager halten kann. In vielen Fällen ist es schneller und kostengünstiger, ein spezifisches Teil aus MACOR zu fertigen, statt es woanders zu beziehen.


Wenn keine eigenen Bearbeitungsmöglichkeiten vorhanden sind oder die Kapazität voll ausgelastet ist, können die Zeichnungen an einen MACOR-Händler gesandt werden. Er berät bei der Anwendung und der Konstruktion und erstellt das entsprechende Angebot.

MACOR bietet folgende Vorteile . . .

Wenn die Leistung einer technischen Keramik benötigt wird und die Anwendung die Herstellung einer komplizierten Form erfordert, ist die spanend bearbeitbare MACOR-Glaskeramik ein ideales Material.

Es hilft, die Kosten zu kontrollieren und vermindert die Zeit zwischen Entwicklung und Anwendung deutlich.





Die einzigartigen Eigenschaften von MACOR werden vielen Anwendungen gerecht:

Elektronik-und Halbleiterindustrie

Präzisionsspulenkörper (Hohe Präzision und Formbeständigkeit) Hochspannungsisolatoren (glatte Oberfläche und Durchschlagfestigkeit)

Laserindustrie

Distanzstücke, Resonatoren und Reflektoren in Laserbaugruppen (Präzisionsbearbeitung und Wärmebeständigkeit)

Hochvakuumindustrie

Wärmesperren bei Hochtemperatur-Fertigungseinrichtungen. Spulenträger und Vakuumdurchführungen (Vakuumstabilität und hermetische Verbindung)

Luft-und Raumfahrtindustrie

Sprengringe an Gelenkpunkten, Fenster und Türen des NASA Space Shuttles. Träger und Komponenten in mehreren Satellitensystemen (Wärme-und Elektroisolatoren)

Nukleartechnik

Montagevorrichtungen und Bezugswürfel in Kernkraftwerken (Formbeständigkeit gegenüber Bestrahlung).

Sowie zahlreiche weitere Anwendungen in High-Tech Industriebereichen.



Ceramic Substrates and Components Ltd Lukely Works, Carisbrooke Road, Newport, Isle of Wight, United Kingdom. PO30 1DH - Company Registration No.934853 Tel: +44 (0)1983 528597 Fax: +44 (0)1983 822252 Email: Info@cramic-substrates.co.uk Website: www.ceramicsubstrates.co.uk Website: www.macor.info

Eigenschaften

		SI/Metrisch	Englisch
Ausdehnungskoeffiz	ient		
	-200- 25°C	7,4x10-6/9K	41x10 /°F
	25-300°C	9,3x10-6/0K	52x10 ⁻⁷ /°F
	25-600°C	12,6x10 ⁻⁶ /°K	70x10 ⁻⁷ /°F
Spezifische Wärme,	25°C	0,79 KJ/kg°K	0,19 Btu/lb°C
Värmeleitfähigkeit,	25°C	1,46 W/m°K	10,16 Btu in hr ft ²⁰ C
Temperaturleitzahl,	25°C	7,3x10 ⁻⁷ m ² /s	0,028 ft²/hr
Dauerbetriebstempe	ratur	800°C	1472°F
Maximale lastfreie Temperatur		1000°C	1832°F

	SI/Metrisch	Englisch
Dielektrizitätskonstante, 25°C		
1 KHz	6,03	6,03
8,5 GHz	5,67	5,67
Dielektrischer Verlustfaktor, 25°	C C	
1 KHz	4,7 x10 ⁻³	4,7x10 ⁻³
8,5 GHz	7,1x10 ⁻³	7,1x10 ⁻³
Durchschlagsfestigkeit, AC (bei 12 mm Dicke, 25°C)	9,4 KV/mm	785V/mil
Durchschlagsfestigkeit, DC (bei 12 mm Dicke, 25°C)	62,4 KV/mm	5206V/mil
Spezifischer		
DC-Durchgangswiderstand, 25°C	>1016 ohm-cm	>1016 ohm-cn

3 Mechanische Eigenschaften

	SI/Metrisch	Englisch
Dichte	2,52 g/cm ³	157 lbs/ft ³
Porosität	0%	0%
Elastizitätsmodul, 25°C	66,9 GPa	9,7x10° psi
Poisson'sche Zahl	0,29	0,29
Bruchfestigkeit, 25°C	25,5 GPa	3,7x10°psi
Härte, Knoop 100g	250	250
Rockwell	48	48
Bruchmodul, 25°C	94 MPa	13.600 psi
(Biegesteifigkeit Durchschnittswert)	(kleinster spezifi	scher)
Druckfestigkeit	345 MPa	50.000 psi
Bruchzähigkeit	1,53 MPa m ^{0,5}	1.390 psi in ^o


4 Chemische Eigenschaften


	Tests			Resultate
Lösung	рН	Zeit	Temp.	Gewichtsverlus (mg/cm²) Gravimetrisch
5% HCL (Salzsäure)	0,1	24 h	95°C	~100
0,002 N HNO; (Salpetersäure)	2,8	24 h	95°C	~0,6
0,1 N NaHCO: (Natriumhydrogencarb	8,4 oonat)	24 h	95°C	~0,3
0,02 N Na ₂ CO ₃ (Natriumcarbonat)	10,9	6 h	95°C	~0,1
5% NaOH (Natriumhydroxid)	13,2	6 h	95°C	~10
Wasserbeständigkeit	in Abhän	gigkeit der	Zeit	
H:O	7,6	1 Tag* 3 Tage* 7 Tage* 3 Tage** 6 Tage**	95°C 95°C	0,01 0,07 9,4 0,06 0,11
*Wasser nicht täglich *Wasser täglich erneue				





Ceramic Substrates and Components Ltd Lukely Works, Carisbrooke Road, Newport, Isle of Wight, United Kingdom. PO30 1DH - Company Registration No.934853 Tel: +44 (0)1983 528697 Fax: +44 (0)1983 822252 Email: info@ceramic-substrates.co.uk


Technische Daten















Die allgemeinen Eigenschaften dieses Werkstoffes wurden in Labortests ermittelt, die von Zeit zu Zeit an Materialproben bei Corning durchgeführt werden. Tatsächliche Eigenschaften der Serienproduktion können davon abweichen.



Ceramic Substrates and Components Ltd Lukely Works, Carisbrooke Road, Newport, Isle of Wight, United Kingdom. PO30 1DH - Company Registration No.934853 Tel: +44 (0)1983 528697 Fax: +44 (0)1983 822252 Email: info@ceramic-substrates.co.uk Website: www.ceramicsubstrates.co.uk Website: www.macor.info

Bearbeitung

Die Bearbeitungsgeschwindigkeiten und das Kühlmittel sind ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bearbeitung.

Spanend bearbeitbare MACOR-Glaskeramik kann mit Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl bearbeitet werden. Zur Erzielung einer längeren Lebensdauer und besseren Oberflächengüte sind Hartmetallwerkzeuge zu empfehlen. Es empfiehlt sich, ausreichend Kühlmittel zu verwenden. Wie bei jedem neuen Werkstoff sollte man sich zudem Zeit nehmen, das Verhalten von MACOR bei der Bearbeitung kennen-

Die besten Ergebnisse werden bei Verwendung eines wasserlöslichen Kühlmittels, das speziell für das Schneiden und Schleifen von Glas oder Keramik geeignet ist, erzielt.

Ein Nachbrennen ist nach der Bearbeitung nicht erforderlich.

Einrichten

Bei der Bearbeitung kleiner oder empfindlicher Werkstücke ist auf eine gleichmäßige Verteilung der Spannkraft zu achten. Nach Möglichkeit sollten weiche Spannbacken verwendet werden.

Sägen

Es empfiehlt sich, ein Sägeblatt mit Carbidkörnung bei einer Bandgeschwindigkeit von 30,5 m/min (100 fpm) einzusetzen. Als Alternative kann eine Siliciumcarbidoder Diamant-Trennscheibe eingesetzt werden.

Drehen

Mit Hartmetallwerkzeugen.

Schnittgeschwindigkeit 9-15 m/min (30-50 sfm) 0,005-0,013cm/Umdrehung Vorschub (0,002-0,005 ipr)

0,38-0,65 cm (0,150-0,250 in) Schnittiefe

Fräsen

Schnittgeschwindigkeit 6,1-10,7 m/min (20-35 sfm) 0,05mm pro Zahn (0,002 ipt) Spanlast 0,38-0,51 cm (0,150-0,200 in) Schnittiefe

Bohren

Bohrergröße	schwindigke	
0,64cm (1/4in)	300 U/min	0,013 cm/U (0,005 ipr)
1,27cm (1/2 in)	250 U/min	0,018 cm/U (0,007 ipr)
1,90cm (3/4in)	200 U/min	0,025 cm/U (0,010 ipr)
2,54cm (1 in)	100 U/min	0,030 cm/U (0,012 ipr)
5,08cm (2 in)	50 U/min	0,038 cm/U (0,015 ipr)

Die Bohrervorschubgröße sollte entsprechend dem Bohrungsdurchmesser und der Dicke des MACOR-Werkstücks gewählt werden.



Zum Ausbrechen sollte mindestens 0,13cm (0,05 in) zusätzlicher Werkstoff auf der Rückseite vorgesehen sein. Dieser Überschuß kann nach dem Bohren entfernt werden.

Gewindeschneiden

Die Kernbohrung sollte 0,2 - 0,3 mm größer als bei Metallen vorgenommen werden. Das Abschrägen beider Enden des Loches vermeidet ein Abplatzen. Der Gewindebohrer sollte nur in eine Richtung bewegt werden, da ein Vorwärts- und Rückwärtsdrehen des Gewindebohres zum Abplatzen führen kann. Das ständige Spülen mit Wasser oder Kühlmittel entfernt Späne und Staub vom Gewindebohrer.

Schleifen

Es können Diamant-, Siliziumcarbid-oder Aluminiumoxid-Schleifscheiben verwendet werden.

Polieren

Man beginnt mit lockerem Siliciumcarbid mit einer Körnung von 400 auf einer Stahlscheibe. Für die Endpolitur bei Glas oder Keramik wird Cerdioxid oder Alumiumoxid auf einer Schwabbelscheibe eingesetzt. So kann man eine Oberflächenra

0,013µm (0,5µin) erreichen.

Ceramic Substrates and Compo Newport, Isle of Wight, United Kingdor PO30 1DH - Company Registration No.934853 Tel: +44 (0)1983 528697 Fax: +44 (0)1983 822252 Fmail: info@ceramic-substrates co.uk Website: www.ceramicsubstrates.co.uk

Zusammensetzung

Chemische Zusammensetzung


Spanend bearbeitbare MACOR-Glaskeramik ist ein weißer, geruchloser, porzellanähnlich aussehender Werkstoff, der aus etwa 55% Glimmerkristallen und 45% Borosilikatglas zusammengesetzt ist.

MACOR besitzt keinerlei bekannte toxische Wirkung; der bei der Bearbeitung entstehende Staub kann jedoch Reizungen hervorrufen. Diese Reizungen lassen sich durch geeignete Bearbeitungsverfahren vermeiden

Der Werkstoff enthält folgende Bestandteile:

		Gewichtsanteile %, ca.
Siliciumoxid	- SiO2	46%
Magnesiumoxid	- MgO	17%
Aluminiumoxid	- Al ₂ O ₃	16%
Kaliumoxid	- K2O	10%
Boroxid	- B ₂ O ₃	7%
Fluor	- F	4%

Mikrostruktur



Mikrostruktur der spanend bearbeitbaren MACOR-Glaskeramik in 5000 facher Vergrößerung.

Die maschinelle Bearbeitbarkeit von MACOR beruht auf zufallsorientierten Glimmer-Kristallen in der Mikrostruktur.



